

Prior to use, carefully read the instructions for use.

EN

OPTIGLAZE™ color

LIGHT-CURED CHARACTERIZATION MATERIAL

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- Characterization of direct & indirect composite restorations, acrylic denture base and artificial acrylic teeth.
- For obtaining surface smoothness and wear resistance of restorations made of composite resin, acrylic denture base and artificial acrylic teeth.

Note:
Not intended for characterization of natural teeth.**CONTRAINDICATIONS**

Avoid use of this product in patients with known allergies to acrylate / methacrylate monomers or acrylate / methacrylate polymers.

DIRECTIONS FOR USE

Surface characterization

- After contouring the resin surface, finish with a carbide bur or coarse silicone point. The oxygen inhibition layer must be removed as it inhibits the polymerization of OPTIGLAZE color.

Sandblast with 25-50 µm alumina (0.15 MPa/1.5 bar), clean and dry.

Note:
If the surface still contains oil residue, the surface can be cleaned further with ethanol (alcohol). The use of ethanol (alcohol) on acrylic resin may cause micro cracks. A mild detergent can be used to clean the acrylic resin.

2) With a spray gun, spray the hybrid ceramic block with CERAMIC PRIMER II. Spray until the surface is covered. Let it dry for 2 minutes.

3) Light cure with a suitable light curing device. (See table 1)

Place the light tip as close as possible to the surface.

Set it on a 2 mm platform in the curing device and place the prosthesis on it with the coated surface facing the light.

Reverse the prosthesis and repeat the light curing to fully cure the undercut or area in shadow.

Internal characterization

Build up the dentin layer with composite and light cure.

Follow the instructions of your composite system.

Note:
Do not remove the oxygen inhibition layer. Apply OPTIGLAZE color on the oxygen inhibition layer. If the oxygen inhibition layer is removed, the surface will become sensitive to the oxygen.

2) Spray the hybrid ceramic block with CERAMIC PRIMER II (block dry) with CERAMIC PRIMER (light cure) before applying OPTIGLAZE color.

3) Shake the bottle of OPTIGLAZE color well. Dispense a few drops in a dispensing dish. Apply a thin layer of OPTIGLAZE color onto the dentin surface with an instrument or brush (e.g. the cone and concave of dentin instrument or incisal area). Mix multiple colors to obtain the desired shade if needed. Do not air blow.

4) Light cure with a suitable light curing device. (See table 1)

Control the shade with an enamel shade on the oxygen inhibition layer. Follow the instructions of your composite system.

5) Finish and polish using standard technique or apply OPTIGLAZE color CLEAR or CLEAR HV on the entire surface.

Reinforcement (e.g. when the glass is lost)

1) Roughen the surface of restoration using a carbide bur and paper cone.

2) Clean the surface with a steam cleaner or ultrasonic cleaner and then dry with oil free air.

Note:
If the surface is contaminated by oil residue, the surface can be cleaned further with ethanol (alcohol). The use of ethanol (alcohol) on acrylic resin may cause micro cracks. A mild detergent can be used to clean the acrylic resin.

3) Apply OPTIGLAZE color CLEAR or CLEAR HV shade to the surface. Do not air blow.

4) Light cure with a suitable light curing device. (See table 1)

Table 1: Light Curing Time

GC LABOLIGHT DUO	90 sec.
GC LABOLIGHT LV-III, II	8 min.
GC STEPLIGHT SL-I	Distance from light source <3 cm 1 sec. Distance from light source >3 cm 20 sec.
Halogen Light	40 sec.
Plasma Arc	8 sec.
LED Light (with light source having wavelength lower than 430 nm)	40 sec.

Table 2: Depth of Cure

Orange, Yellow, Redbrown, Red	0.07 mm
A Plus, B Plus, C Plus, White, Ivory White, Pink Orange, Pink, Olive, Lavender, Grey, Blue	0.15 mm
Clear, Clear HV	0.5 mm

STORAGE

Recommended for optimal performance, store at room temperature of 4-25°C (39.2-77.0°F).

PACKAGE:Complete set:
A Plus 2.6 mL, B Plus 2.6 mL, C Plus 2.6 mL, White 2.6 mL, Pink Orange 2.6 mL, C Plus 2.6 mL, Red 2.6 mL, Olive 2.6 mL, Lavender 2.6 mL, Grey 2.6 mL, Blue 2.6 mL, Red 2.6 mL, Clear 5 mL, Clear HV 5 mL, Disposable Dispensing Dish, Flat Brush, Round Brush**CAUTION**

1. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.

2. In particular avoid contact of uncured material with skin. Avoid contact with eyes.

4. OPTIGLAZE color is highly flammable liquid and vapor. Do not use near open flame. Keep away from source of ignition.

5. OPTIGLAZE color is volatile and may cause respiratory irritation. Use in a well ventilated space. Replace cap immediately after use.

6. It is not recommended to use OPTIGLAZE color on high pressure bearing area.

7. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.

8. If the surface becomes sensitive to the touch, immediately remove with a sponge or cotton pellet. Flush with water.

9. The oxygen inhibited layer of the resin surface to be coated should be removed before applying OPTIGLAZE color as it may hinder the proper curing of OPTIGLAZE color.

10. Dispense a few drops of OPTIGLAZE color into a disposable dispensing dish immediately before applying as the material contains a volatile solvent.

11. Store locked up.

12. Dispose all waste according to local regulation.

13. If you experience sensitivity to some people, if any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

CLEANING AND DISINFECTION

MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection.

IMMEDIATELY after use inspect device and label for deterioration. Discard device if damaged.

DO NOT IMMERSIVE. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered healthcare-grade infection control product according to national/ regional guidelines.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at:

<http://www.geurope.com><http://www.gcamerica.com>

They can be obtained from your supplier.

Undesired effects- Reporting:

If you become aware of any kind of undesired effect - reaction or similar side effect - please inform us of the event including those listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link: https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 07/2019

Rx Only

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Hasseltse-Leuven 1240, Interleuvenlaan 31,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 17 40 00 00GC AMERICA INC.
3707 North Street, Aspin, IL 60803 U.S.A.DISTRIBUTED BY
GC CORPORATION

76-1 Hasumachi-habatachi, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.

Researchpark Hasseltse-Aspin 1240, Interleuvenlaan 31,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 17 40 00 00GC AMERICA INC.
3707 North Street, Aspin, IL 60803 U.S.A.

www.gcamerica.com

GC SOUTH AMERICA

Rua Heliodora, 309, Santana, São Paulo, SP, Brasil

CEP: 03020-061 - TEL: +55 11-2925-0965

TEL: +55 11-597-0900

RESP. TEC: Mayara de Sants Ribeiro - CRO/SP 105.082

GC ASIA DENTAL P.T. LTD.

5 Tampaneza Centro 1, #06-01 Tampane Plaza, Singapore 595641

TEL: +65 6555 7588

GC AUSTRALASIA DENTAL PTY. LTD.

1753 Botany Rd, Bankstown, NSW 2200, Australia

PRINTED IN JAPAN

Prior to use, carefully read the instructions for use.

DE

OPTIGLAZE™ color

LICHTHÄRTENDES CHARAKTERISIERUNGSMATERIAL

Die Anwendung darf bei empfohlenen Indikationen nur durch einen Zahnarzt/Zahntechniker erfolgen.

EMPFOHLENE INDIKATIONEN

- Charakterisierung von direkten & indirekten Kompositrestorationen, Kunststofftanden, Kunststoffzähnen und Kunststoffzähnen.

2. Zur Gewinnung von Oberflächenglätte und Abriebfestigkeit von Kompositrestorationen, Kunststoff-Prothesen und Kunststoffzähnen.

Hinweis:
Eignet sich nicht für die Charakterisierung von natürlichen Zähnen.**KONTRAINDIKATIONEN**

Dieses Produkt darf an Patienten verwendet werden, die eine Allergie gegen Acrylate / Methylacrylatmonomer oder Acrylate / Methylacrylatpolymer haben.

GEBAUCHSANWEISUNGEN

Oberflächencharakterisierung

Evitez d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères acrylates / méthacrylates ou polymères acrylates / méthacrylates.

CONTRE INDICATIONS

Evitez d'utiliser ces produits chez des patients présentant une allergie connue aux monomères acrylates / méthacrylates ou polymères acrylates / méthacrylates.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Caractérisation de la surface

1. Après contourage de la surface de la résine, finissez avec une fraise en carbure ou une pointe de silicone grossière. La combinaison d'oxygène doit être retirée car elle empêche la polymérisation de l'OPTIGLAZE color.

Utilisation au Laboratoire:

Sablez avec l'alumine 25-50 µm (0.15 MPa/1.5 bar), nettoyez et séchez.

NOTA:
OPTIGLAZE color n'est pas destiné à la caractérisation des dentes naturelles.**CONTRO INDICATIONS**

Evitez d'utiliser le produit en patients notoriamente affaiblis par allergie au monomère d'acrylate / métacrylate ou au polymère d'acrylate / métacrylate.

INSTRUCCIONES DE USO

Caracterización de la superficie

1. Dopo aver definiti i contorni della superficie in resina, rifinire con una fresa al carburo o una punta di silicona rugosa. La strato di ossigeno deve essere rimossa in quanto impedisce la polimerizzazione di OPTIGLAZE color.

Utilización en el laboratorio:

Sobrehacer con aluminio 25-50 µm (0.15 MPa/1.5 bar), lavar y secar.

NOTA:
OPTIGLAZE color no es destinado para la caracterización de los dientes naturales.**INSTRUCCIONES RECOMENDADAS**

1. Caracterización de restauraciones directas e indirectas, protesis a base de acrílico y dientes artificiales de acrílico.

2. Para obtener superficies lisas y con elevada resistencia al uso/a las restauraciones realizadas en resina compuesta, basí de protesis móbil en acrílico y dientes artificiales de acrílico.

NOTA:
El producto no es desarrollado para la caracterización de dientes naturales.**CONTRAINDICACIONES**

Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a acrilato / metacrilato o polímeros de acrilato / metacrilato.

INSTRUCCIONES DE USO

Caracterización de la superficie

1. Dopo aver definiti i contorni della superficie in resina, rifinire con una fresa al carburo o una punta di silicona rugosa. La strato di ossigeno deve essere rimossa in quanto impedisce la polimerizzazione di OPTIGLAZE color.

Utilización en el laboratorio:

Sobrehacer con aluminio 25-50 µm (0.15 MPa/1.5 bar), lavar y secar.

NOTA:
OPTIGLAZE color no es destinado para la caracterización de los dientes naturales.**INSTRUCCIONES RECOMENDADAS**

1. Caracterización de restauraciones directas e indirectas, protesis a base de acrílico y dientes artificiales de acrílico.

2. Para la obtención de superficies suaves y con elevada resistencia al uso/a las restauraciones realizadas en resina compuesta, basí de protesis móvil en acrílico y dientes artificiales de acrílico.

NOTA:
El producto no es recomendado para la caracterización de los dientes naturales.**CONTRAINDICACIONES**

Evite utilizar este producto en pacientes con alergias conocidas a acrilato / metacrilato o polímeros de acrilato / metacrilato.

INSTRUCCIONES DE USO

Caracterización de la superficie

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug.

DA

OPTIGLAZE™ color

Lyshærende karakteriseringsmateriale.

Anvendes kun af dentalforsynende i en anbefalet indikationsområde.

ANBEFALEDE INDIKATIONER

- Karakterisering af direkte og indirekte komposit- restaureringer, akryl protesebasis og kunstige økrytlænder.
- Til at opnå overfladeplæthed og slidresistens på restaureringer lavet af komposit, akryl protesebasis og kunstige økrytlænder.
- BEMÆRK:
Anvendes ikke til karakterisering af naturlige tænder.

KONTRAINDIKATIONER

Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor akrylat / metakrylat monomer eller akrylat / methakrylat polymer.

BRUGSVEJLEDNINGOverfladekarakterisering
Efter kontrurering af overfladen afdlæsset med et hærdningsbørst. Det lithinberejde stof vil dermed polymerisere sig i området af OPTIGLAZE color.Laboratoriebrug:
Sandblæs med 25-50 µm aluminiumoxid (0,15 MPa/1,5 bar), rent og tørt.BEMÆRK:
1) hvis overfladen stadig indeholder olírester, kan den rense yderligere med ethanol (alkohol). Brugen af ethanol (alkohol) på resinsoverflader kan forårsage et hærdningsfejl.

2) Når OPTIGLAZE color anvendes på hybridkeramik, eks. CERASMART, skal overfladen behandles med CERAMIC PRIMER II.

3) Ryst OPTIGLAZE color flasken grundigt. Kom et par dræber i et bæger. Applicér et tyndt lag af OPTIGLAZE color på dentinoverfladen med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

4) Lyshærd med en passende lyskilde (se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Laboratoriebrug:
Lyse i en 2 cm høj objektbord i lighærdningsapparaten og placera protesen på bordet med den belægning ytan mod justet. Vind protesen og upprep lyshærdningen så att underskrifter skall slukkages ved hjälp av en skygge.Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

Fjern ikke det lithinberejde lag. Applicér OPTIGLAZE color på det lithinberejde lag. Hvis det lithinberejde lag er fjernet skal overfladen behandles med CERAMIC PRIMER II (lyshærd) inden aplicering af OPTIGLAZE color.

2) Ryst OPTIGLAZE color flasken grundigt. Kom et par dræber i et bæger. Applicér et tyndt lag af OPTIGLAZE color på dentinoverfladen med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

4) Fortsæt opbygningen med emajlefærvæskygge på det hærdningslaget. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

5) Forstør finis og polering efter standard teknikker eller aplicér OPTIGLAZE color eller CLEAR HV på hele overfladen.

Reparation af restaurering (f.eks hvis glansen er mistet)
1) Gør restaureringen overflade ru med et hærdningsbørst og skiver.

2) Rengør overfladen med en damprens eller ultralydsren og tørlæg med olefrei luft.

BEMÆRK:
Hvis der findes en kontaminteret af olírester kan den rense yderligere med ethanol (alkohol). Brugen af ethanol (alkohol) på akryl resin kan forårsage mikrorevner. En mild sabane kan anvendes til at rense akryl resin.

3) Aplicerer OPTIGLAZE color CLEAR eller CLEAR HV på overfladen. Tørbelas inte.

4) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Reparation af restaurering (f.eks hvis glansen er mistet)
1) Gør restaureringen overflade ru med et hærdningsbørst og skiver.

2) Rengør overfladen med en damprens eller ultralydsren og tørlæg med olefrei luft.

BEMÆRK:
Hvis der findes en kontaminteret af olírester kan den rense yderligere med ethanol (alkohol). Brugen af ethanol (alkohol) på akryl resin kan forårsage mikrorevner. En mild sabane kan anvendes til at rense akryl resin.

3) Aplicerer OPTIGLAZE color CLEAR eller CLEAR HV på overfladen. Tørbelas inte.

4) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Tabel 1: Lyspolymerisationsstider

GC LABOLIGHT DUO	90 sek.
GC LABOLIGHT LV-III	5 min.
GC STEPLIGHT SL-1	10 sek.
Afstand fra lyskilde <3 cm	10 sek.
Halogen lys	40 sek.
Plasmaplasme	8 sek.
LED-lampa (som har en bælgelængde mindre end 430 nm)	40 sek.

Tabel 2: Polymerisationsstidsydbe

Orange, Gul, Redbrun, Rød	0,07 mm
A Plus, C Plus, Hvit, Elfenben, Pink Orange, Pink	0,15 mm
Olivengran, Lavendel, Grå, Blå	
Clear, Clear HV	0,5 mm

OPBEVARING
For optimalt resultat skal det opbevares i rumtemperatur (4-25°C) (39.2-77.0°F).**PACKNING**Komplet set:
A Plus 2,6 mL, B Plus 2,6 mL, C Plus 2,6 mL, Hvid 2,6 mL, Elfenben 2,6 mL, Gul 2,6 mL, Orange 2,6 mL, PinkOrange 2,6 mL, Rød 2,6 mL, Lavendel 2,6 mL, Azzurro 2,6 mL, Lavendel 2,6 mL, grå 2,6 mL, Blå 2,6 mL, Red 2,6 mL, Clear 5 mL, Clear HV 5 mL, engangsdpænnesbæger, flad pensel, rund pensel.**ADVARSEL/FORSIGTIGHED**

1. Personlige værnemidler (PPE) såsom handsker, mundbind og beskyttelsesstiller skal altid bruges.

2. Undgå kontakt med oplyserne/produkteret.

3. Undgå at få materialer på øje/tejet.

4. Undgå kontakt med øjen/uden hærdningsbæger. Brug det ikke i øjnene.

5. Optiglaze color er flygtig og kan give respirationsproblemer. Anvendes i ventilerede rum. Sæt hættet på umiddelbart efter brug.

6. Denne produktet ikke til brug OPTIGLAZE color på områder der ikke er behandlet med hærdningsbæger.

7. I tilfælde af kontakt med øjnene skyll straks med vand og der opspæsles øje.

8. I tilfælde af kontakt med hud fæld straks med en svamp eller boldspællet. Skyll med vand.

9. Rengør overfladerne der ikke er behandlet med hærdningsbæger med en passende lyskilde.

10. Dispenser f.eks. OPTIGLAZE color i et engangsdpænnesbæger umiddelbart før applicering, da denne produktet er flygtig og flygtig oplosningsmiddelet.

11. Afslut dispensoren i højt lokalt regulator.

12. I sjældne tilfælde kan produktet forårsage overfølsomhed. Hvis sådanne reaktioner opleves stoppes brugen af produktet og der henvises til læge.

RENGØRING OG DESINFektION

APPLICERINGSSYSTEMET TIL FLERGÅNGSBRUG: For at undgå kryskontaminering mellem patienter skal disse enheder desinfekteres på mellemnevntes. Efter anvendelse skal enhederne umiddelbart for problemet. Defekt enhed skal udskiftes.

Nogle produkter som er beskrevet i APP er evt. klassificeret som farlig i HGS. Læs altid op på alle arbejdshygieniske aviseringer som kan finde på: <http://www.gcamerica.com>

eller for Amerika

<http://www.gcamerica.com>

De kan altid rekvireres hos dit depot.

Utsigtede bivirkninger:

Hvis du ved brug af produktet oplever nogen uheldige effekter, henvender du dig til din tandlæge.

Som ikke er nævnt i instruktionerne, bedes du rapportere dem direkte til Legemiddelstyrelsen eller via dette link

https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en

Herved hjælper du med til at forbedre sikkerheden omkring produktet.

Revideret senest: 07/2019

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug.

DA

OPTIGLAZE™ color

LJUSHÅRDEND MATERIAL FOR KARAKTERISERING

Endst for anvendning af ubildet tandværdspersonal og incom recommanderede indikationer.

1. Karakterisering af direkte og indirekte komposit- restaureringer, akryl protesebasis og kunstige økrytlænder.
2. Til at opnå overfladeplæthed og slidresistens på restaureringer lavet af komposit, akryl protesebasis og kunstige økrytlænder.BERØRKER:
Anvendes ikke til karakterisering af naturlige tænder.**KONTRAINDIKATIONER**

Undgå brugen af produktet til patienter med kendt allergi overfor akrylat / metakrylat monomer eller akrylat / methakrylat polymer.

BRUGSVEJLEDNINGOverfladekarakterisering
Efter kontrurering af overfladen afdlæsset med et hærdningsbørst og en golv silikonpolerbrug. Det lithinberejde stof vil dermed polymerisere sig i området af OPTIGLAZE color.Laboratoriebrug:
Sandblæs med 25-50 µm aluminiumoxid (0,15 MPa/1,5 bar), rent og tørt.BEMÆRK:
1) hvis overfladen stadig indeholder olírester, kan den rense yderligere med ethanol (alkohol). Brugen af ethanol (alkohol) på resinsoverflader kan forårsage et hærdningsfejl.

2) Når OPTIGLAZE color anvendes på hybridkeramik, eks. CERASMART, skal overfladen behandles med CERAMIC PRIMER II.

3) Ryst OPTIGLAZE color flasken grundigt. Kom et par dræber i et bæger. Applicér et tyndt lag af OPTIGLAZE color på dentinoverfladen med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

4) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Laboratoriebrug:
Lyse i en 2 cm høj objektbord i ljushærdningsapparaten og placera protesen på bordet med den belægning ytan mod justet. Vind protesen og upprep lyshærdningen så att underskrifter skall slukkages ved hjælp af en skygge.Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller incisal) og dernæst hærdning af resten.

3) Lyshærd med en passende lyskilde (Se tabel 1).

Placer lyskilden så tæt på overfladen som muligt.

Intern karakterisering
1) Oplys dantinskitet med komposit og lyshærd. Følg instruktionerne fra dit kompositsystem.

2) Fjern ikke det lithinberejde skiften. Applicér OPTIGLAZE color på direkte kompositoverflader med et instrument eller en spids. Først hærdning af keramikken (eller inc